

Wartung: Einmal jährlich Spindel schmieren

1. Schirm soweit schließen, bis die Schmierbohrung am Teleskoprohr hervortritt.
2. Am vertikal stehenden Schirm ca. 1/3 der „LubriMay 13“-Tube (Artikel-Nr. 350652) durch die Bohrung unterhalb der Anschlagsschraube auf die Spindel geben.



Montage: Schirm einlagern

Wenn möglich, lassen Sie den Schirm ganzjährig im Freien stehen. Eine nicht fachmännische Einlagerung kann eher zu Schäden führen, als das Verbleiben des Schirmes im Freien.

Verschiedene Argumente sprechen für eine Wintereinlagerung, z. B. wenn kein Schutz vor Vandalismus gegeben ist, oder wenn die Stadtverwaltung den Abbau fordert. Folgende Punkte müssen bei einer Einlagerung beachtet werden:

1. Die Bespannung muss beim Lagern trocken sein.



Vorsicht

Unsachgemäße Lagerung kann die Bespannung beschädigen.

Bei Nichtbefolgung folgender Punkte können Stockflecken entstehen oder es könnte der Nähfaden vermodern.

- Trocknen Sie den Schirm gut aus.
- Legen Sie den Stoff korrekt zusammen, siehe Absatz „Schirm schließen“